

H27

## 遠野市通学路対策箇所図（小友小学校）


別添2

—●— : 要対策箇所

①区画線(センターライン、サイドライン)の表示が薄くなっている。

＜対策内容＞

- ・区画線(センターライン、サイドライン)の修繕



小友小学校

②横断歩道表示が薄くなっている。

＜対策内容＞

- ・区画線(横断歩道)の修繕



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されているものである。