


H27

遠野市通学路対策箇所図（達曽部小学校）

別添2

● : 要対策箇所

①スクールバスの通行に規制標識が接触しそうで危険。
<対策内容>
・支柱から曲柱に更新を検討



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されているものである。