

令和3年度 遠野市通学路対策箇所一覧表

別添1

【全体一覧】

No.	道路種類	路線名	改善要望箇所	通学路の状況及び対策	確認結果	事業主体	対策時期	学区
1	市道	通学通り線	遠野小学校校舎西側との交差点付近 (東穀町1番)	歩行者が自転車や自動車と接触する危険があるため、サイドラインの設置を要望。	サイドラインの新設	市建設課	R03実施	遠野小学校①
2	市道	通学通り線	警察署裏側道路 (東穀町1番)	遠野小学校北側に歩道がないため自動車等と歩行者が接触する危険があるため、サイドラインの設置を要望。	サイドラインの新設	市建設課	R03実施	遠野小学校②
3	県道	遠野住田線	バスセンター停留所から下組町停留所の区間 (下組町6番から7番)	県道の歩道が狭く通学路として危険であるため、道路又は歩道の整備が必要。	通学路の安全確保について、関係機関と道路事業の導入について協議中	県土木センター	R04以降	遠野小学校③
4	市道	新張上の山線	市民サッカー場南側 (松崎町白岩字地森)	歩道がないため通学等に危険である。	道路事業の導入について協議中	市建設課	R04以降	遠野北小学校①
5	市道	遠野北小学校周辺の市道	ゾーン30の道路 (松崎町白岩13地割)	路面に表示しているゾーン30が薄くなっているため、塗り直しを要望。	ゾーン30の塗り直し	市建設課	R03実施	遠野北小学校②
6	市道	似田貝野崎線	土淵小学校から伝承園さわやかトイレまでの区間 (土淵町土淵6地割)	徒歩での通学時に学校側に歩道が無いため危険であるため、歩道整備を要望。	サイドラインの新設	市建設課	R03実施	土淵小学校①
7	市道	上の山石田線	シリウスつちぶち付近の道路 (土淵町土淵6地割)	道路標識が見えづらくなっているため、道路標識の交換を要望。	警戒標識の交換	市建設課	R03実施	土淵小学校②
8	市道	矢崎荒屋線	荒屋バス停付近 (附馬牛町下附馬牛6地割)	カーブミラーが曇って見づらく、縁も破損しているため、カーブミラーの交換を要望。	カーブミラーの交換	市建設課	R03実施	附馬牛小学校①
9	市道	矢崎荒屋線	荒屋バス停付近 (附馬牛町下附馬牛6地割)	U字溝が破損しているため、U字溝の補修を要望。	U字溝の補修	市建設課	R03実施	附馬牛小学校②
10	市道	石羽根大袋線	菅原神社付近T字路 (附馬牛町下附馬牛6地割)	右左折時見通しが悪いため、カーブミラーの設置を要望。	ドットラインの新設	市建設課	R03実施	附馬牛小学校③
11	市道	上柳荒川線	(附馬牛町上附馬牛15地割)	センターライン・路肩ラインが薄くなっているため、ラインの塗り直しを要望。	センターラインの塗り直し	市建設課	R03実施	附馬牛小学校④
12	国道	283号	ローソン上郷店前 (上郷町板沢11地割)	カーブミラーがデコボコで見えづらいため、カーブミラーの交換を要望。	カーブミラーの交換	市建設課	R03実施	上郷小学校①
13	市道	土淵上郷線	上郷保育園 (上郷町板沢11地割)	上郷保育園駐車場と市道との境の白線が薄くなってきているので、サイドラインの塗り直しを要望。	サイドラインの塗り直し	市建設課	R03実施	上郷小学校②