

令和3年度 遠野市通学路対策箇所一覧表


別添1

【附馬牛小学校】

No.	道路種類	路線名	改善要望箇所	通学路の状況及び対策	確認結果	事業主体	対策時期
1	市道	矢崎荒屋線	荒屋バス停付近 (附馬牛町下附馬牛6地割)	カーブミラーが曇って見づらく、縁も破損しているため、カーブミラーの交換を要望。	カーブミラーの交換	市建設課	R03実施
2	市道	矢崎荒屋線	荒屋バス停付近 (附馬牛町下附馬牛6地割)	U字溝が破損しているため、U字溝の補修を要望。	U字溝の補修	市建設課	R03実施
3	市道	石羽根大袋線	菅原神社付近T字路 (附馬牛町下附馬牛6地割)	右左折時見通しが悪いため、カーブミラーの設置を要望。	ドットラインの新設	市建設課	R03実施
4	市道	上柳荒川線	(附馬牛町上附馬牛15地割)	センターライン・路肩ラインが薄くなっているため、ラインの塗り直しを要望。	センターラインの新設	市建設課	R03実施

# R03 遠野市通学路対策箇所図（附馬牛小学校区）

別添2



# R03 遠野市通学路対策箇所図 (附馬牛小学校区)

別添2

