

1 平成25年の火災概況

(1) 火災の概況

区 分	単 位	平成25年	平成24年	増減	増減率 (%)
		A	B	(A-B)=C	C/B×100
出 火 件 数	件	18	17	1	5.8
建物火災		4	11	△ 7	△ 63.6
林野火災		1	3	△ 2	△ 66.6
車両火災		2		2	-
船舶火災				0	-
航空機火災				0	-
その他		11	3	8	266.6
焼 損 棟 数	棟	6	12	△ 6	△ 50.0
全焼棟数		3	8	△ 5	△ 62.5
半焼棟数			2	△ 2	-
部分焼棟数		3	1	2	200.0
ぼや棟数			2	△ 2	-
建物焼損面積	㎡	525	518	7	1.3
建物焼損表面積	㎡	38	3	35	1,166.6
林野焼損面積	a	9	29	△ 20	△ 68.9
死 者	人	1		1	-
負 傷 者	人	2	2	0	-
罹 災 世 帯 数	世帯	3	2	1	50.0
全損世帯数		2	1	1	100.0
半損世帯数				0	-
小損世帯数		1	1	0	-
罹 災 人 員	人	6	4	2	50.0
損 害 額	千円	27,892	9,185	18,707	203.6
建物損害額		27,843	9,092	18,751	206.2
林野損害額		16	22	△ 6	△ 27.2
車両損害額		30	50	△ 20	△ 40.0
船舶損害額				0	-
航空機損害額				0	-
その他損害額		3	21	△ 18	△ 85.7
出 火 率	件	6.08	5.72	0	6.2

※出火率は、人口1万人当りの出火件数をいう。

(2) 過去10年間の月別火災発生状況（平成16年～平成25年）


年	種別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計	合計
平成16年	建物			1	2	1	1				2		1	8	16
	林野			2	1									3	
	車両														
	その他			3				1	1					5	
平成17年	建物	2	2											4	9
	林野					1								1	
	車両											1		1	
	その他	1		1		1								3	
平成18年	建物	1	3	1	1		1		1		1			9	15
	林野														
	車両							1						1	
	その他		1	1		2				1				5	
平成19年	建物	1		1	1				2	1	2	1	1	10	15
	林野														
	車両														
	その他					1			4					5	
平成20年	建物	1	3	1							1		2	8	22
	林野			1			1			1			1	4	
	車両														
	その他		1	1		1	5			2				10	
平成21年	建物	2		1	2		1		1	1	1			9	18
	林野					2								2	
	車両														
	その他				4	1			2					7	
平成22年	建物	1	1	2	1			1			1			7	11
	林野														
	車両			1							1			2	
	その他				1	1								2	
平成23年	建物	1		3	1						1			6	16
	林野							1						1	
	車両	1												1	
	その他			2	2	1	1	1	1					8	
平成24年	建物	2	1		1	2	2	1	1			1		11	17
	林野						1		2					3	
	車両														
	その他					1	1				1			3	
平成25年	建物			1			1					2		4	18
	林野						1							1	
	車両				1					1				2	
	その他			2	4		2		2	1				11	
計	建物	11	10	11	9	3	6	2	5	3	8	4	4	76	157
	林野	0	0	3	1	3	3	1	2	1	0	0	1	15	
	車両	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	7	
	その他	1	2	10	11	9	9	2	10	4	1	0	0	59	
合計		13	12	25	22	15	18	6	17	9	10	4	6	157	

(3) 過去10年間の地区別火災発生状況（平成16年～平成25年）

地区別		遠野	綾織	小友	附馬牛	松崎	土淵	青笹	上郷	宮守	達曽部	鱒沢	小計	合計
年	種別													
平成16年	建物	3				3				1		1	8	16
	林野				2					1			3	
	車両													
	その他	1	2					2					5	
平成17年	建物			1	1				1	1			4	9
	林野										1		1	
	車両			1	1								2	
	その他						1			1			2	
平成18年	建物	1			1	1	3	1	1	1			9	15
	林野													
	車両													
	その他	2						2		1		1	6	
平成19年	建物	1	1				2		1	2	2	1	10	15
	林野													
	車両													
	その他	3	1					1					5	
平成20年	建物	2	2			1	1			1		1	8	22
	林野			1					1	2			4	
	車両													
	その他		5		1			1	1	2			10	
平成21年	建物	2	1	1					3		1	1	9	18
	林野		1								1		2	
	車両													
	その他	1	1		1			2		2			7	
平成22年	建物	1			2	1	1			1	1		7	11
	林野													
	車両							1		1			2	
	その他				1							1	2	
平成23年	建物	3	1						1			1	6	16
	林野			1									1	
	車両										1		1	
	その他		2		1	3		1		1			8	
平成24年	建物		1	2		2	1	1	2	1		1	11	17
	林野		1			1			1				3	
	車両													
	その他					1				1		1	3	
平成25年	建物		2								1	1	4	18
	林野											1	1	
	車両							1	1				2	
	その他	1		1	1	3	1	1	2	1			11	
計	建物	13	8	4	4	8	8	2	9	8	5	7	76	157
	林野		2	2	2	1			2	3	2	1	15	
	車両			1		1		2	1	1	1		7	
	その他	8	11	1	5	7	2	10	3	9		3	59	
合計		21	21	8	11	17	10	14	15	21	8	11	157	


(4) 過去5年間の時間別火災発生状況（平成21年～平成25年）

年	時間	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	不明	小計	合計	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	明	計	計		
平成21年	建物							1	1			1	1			1				1		1					2	9		
	林野											1				1													2	
	車両																													
	その他		1												1	2					1	1						1	7	
平成22年	建物								1	2							1							1	1		1	7		
	林野																													
	車両										1											1							2	
	その他												1								1								2	
平成23年	建物				1				1		1	1			1			1											6	
	林野									1																			1	
	車両																1												1	
	その他					1						1	2		1	1		1						1					8	
平成24年	建物							1	1	2	1		2	1	1	2													11	
	林野										1								1										1	3
	車両																													
	その他															2									1				3	
平成25年	建物											1					2		1										4	
	林野																1												1	
	車両																1					1							2	
	その他											1	2		2	1	2	1					1						1	11
小計	建物				1			2	4	4	2	3	3	1	2	3	3	1	1	1		1	1	1				3	37	
	林野									1	1	1				2		1											1	7
	車両										1						2					1	1						5	
	その他		1			1						2	5		6	4	2	2			2	1	1	2					2	31
合計		1		1	1		2	4	5	4	6	8	1	8	9	7	4	1	4	2	2	3	1				6	80		




(5) 過去5年間の出火原因別火災件数（平成21年～平成25年）

年	原因区分	た	た	火	コ	風	ス	マ	こ	煙	火	放	原	そ	小	合	その他の内訳
		ば	き	遊	ン	呂	ト	ツ	た	突	入	火・放	因	の	計	計	
		こ	び	び	ロ	釜	ブ	ー	つ	道	れ	火の疑	明	他	計	計	
平成21年	建物		1		1	2				1				4	9	18	配線器具2 てんぷら鍋1 電気機器1
	林野										1		1		2		
	車両											2	1		7		
平成22年	建物						3					1		3	7	11	電気機器1 くん炭1 取灰1 バーナー1
	林野											2			2		
	車両		2												2		
平成23年	建物						2						4		6	16	電灯等の配線1 帯電衣類のスパーク1 投光器1
	林野		1												1		
	車両	1										1	1	3	8		
平成24年	建物	1					2				2			6	11	17	解氷機1 バーナー1 投光器1 溶接機・切 断機1 かまど1 電灯・電話等の配線2
	林野									2		1			3		
	車両									1		1	1	3			
平成25年	建物					2	1							1	4	18	電気配線1
	林野									1					1		
	車両											2			2		
合計		3	12		1	4	8			2	16	5	11	18	80	80	



(6) 過去5年間の火災損害状況（平成21年～平成25年）

年	火災 件数	建 物 (千円)	火災 件数	林 野 (千円)	火災 件数	車 両 (千円)	火災 件数	その他 (千円)	合 計 (千円)
平成21年	9	43,961	2	248			7	50	44,259
平成22年	7	16,679			2	410	2	2	17,091
平成23年	6	67,104	1	309	1	45	8	55	67,513
平成24年	11	9,092	3	22		50	3	21	9,185
平成25年	4	27,843	1	16	2	30	11	3	27,892



(7) 過去10年間の火災における初期消火実施状況

年	区別 建物火災 (件)	初 期 消 火 器 具				そ の 他		初期消火無し	
		消 火 器	水バケツ等						
平成16年	8	3	37.5%			2	25.0%	3	37.5%
平成17年	4	1	25.0%	1	25.0%	1	25.0%	1	25.0%
平成18年	9	3	33.3%	2	22.2%			4	44.4%
平成19年	10	4	40.0%	2	20.0%			4	40.0%
平成20年	8	1	12.5%	3	37.5%	1	12.5%	3	37.5%
平成21年	9	3	33.3%	1	11.1%	2	22.2%	3	33.3%
平成22年	7	1	14.3%	3	42.9%	1	14.3%	2	28.6%
平成23年	6	2	33.3%	2	33.3%	1	16.7%	1	16.7%
平成24年	11	3	27.3%	2	18.2%	2	18.2%	4	36.4%
平成25年	4	2	50.0%	1	25.0%			1	25.0%
合 計	76	23	30.3%	17	22.4%	10	13.1%	26	34.2%

(8) 過去10年間における焼死者発生火災の状況

年	区別	出火場所	種 別	焼死者数 (人)	出火原因	備 考
平成16年		松崎町	建 物	1	不明	逃げ遅れ
平成21年		綾織町	林 野	1	不明	不明
平成23年		上郷町	建 物	1	不明	逃げ遅れ
平成23年		大工町	建 物	1	不明	逃げ遅れ
平成25年		宮守町	建 物	1	電気配線	逃げ遅れ